AB12/TX AB12/LX AB12/ATX AB22/AEX AB22/TX



TR12/CX TR22/CX



uso e manutenzione

ľW

use and maintenance

GB

emploi et entretien

FR

Benutz und Wartungsanleitung

DE

uso y mantenimiento

uso e manutenção

PΠ

использование и техобслуживание

PΥ

TR22/SNX

TR12/SX

TR12/TSX TR22/TEX



GR12/SX

MOD037V04

AB12/LX-TX-ATX • TR12/SX-CX-TSX • GR12/SX • AB22/TX-AEX • TR22/CX-TEX-SNX









МЯСОРУБКА И ТЕРКА

индекс

1 ОБЩИЕ ИНФОРМАЦИИ Описание машины Технические характеристики Габариты	4	3 ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОЧИСТКА Использование терки Использование мясорубки			
2 ИНФОРМАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Упаковка и распаковка	5	ПРИЛОЖЕНИЯ Схема сборки узла мясорубки unger Электрическая схема			

ОБЩИЕ ИНФОРМАЦИИ

Описание машины







Технические характеристики

Описания .	Ед. измерения	AB12/T	AB12/L	AB12/AT	AB22/AE-T					
Питание электроэнергией	Вт Гц Ф	230Вт 50Гц 1Ф 230/400Вт 50Гц 3Ф								
Мощность	К ВОЛЬТ (НР)	0.75 (1)	0.75 (1)	0.75 (1)	1.1 (1.5)					
По-еховеягроиводитетьностымяхорубки	кг	160	160	160	300					
Почасовая производительность терки	кг	40	40	40	40					
Чистый вес	кг	22	23	26	27					
Вессупаковкой	КГ	26	27	30	31					
Установка		На столе								

Описания	Ед. измерения	TR12/S	TR12/TS	TR12/C	TR22/TE	TR22/SN	TR22/C	GR12/S	
Питание электроэнергией	Вт Гц Ф	230Вт 50Гц 1Ф 230/400Вт 50Гц 3Ф							
Мощность	К ВОЛЬТ (НР)	0.75 (1)	0.75 (1)	1) 0.75 (1) 1.1 (1.1 (1.5)	1.1 (1.5)	0.75 (1)	
Почасовая производительность мясорубки	КГ	160	160	160	300	300	300	1	
Почасовая производительность терки	КГ	/	/	/	/	/	/	40	
Чистый вес	КГ	20	20	22	24	23	26	17	
Вессупаковкой	КГ	22	22	24	26	25	28	19	
Уровень шума		< 70 дВ(А)							
Установка		На столе							

Габариты


табариты											
	mm.	Α	В	С	n	nm.	Α	В	С		
B	AB12/T-L-AT	290	740	460	AB1	2/T	590	300	460		B A
	AB22/AE-T	290	740	460	AB1	2/L	750	320	400	1	
	TR12/S-TS	290	467	460	AB1	2/AT	580	350	470		
c	TR12/C	290	520	460		2/AE	630	350	480	(
	TR22/TE-SN-C	290	520	460	AB2		640	300	510		
r 💛	GR12/S	290	467	460							
		n	nm.	Α	В	С	mm.	Α	В	С	
B	A	TR1	2/S	400	250	510					A B B
		TR1	2/TS	400	250	510					9
	A.	TR1	2/C	440	270	430	GR12/	3 420	300	420	
		TR2	2/TE	450	250	510			, 300	720	
		TR2	2/C	270	270	440					
6 0 1 6		TR2	2/SN	460	270	510					

информации 2 по установке

Упаковка и распаковка

Машина упакована в картоне с вставками из полиэстера, чтобы гарантировать полное сохранение во время транспортировки.

- Перемещать упаковку, выдерживая инструкции.
- Открыть упаковку и проверить целостность всех компонентов. Сохранить упаковку для будущих перевозок.
- Поднять машину, как указано и расположить её в зоне, предусмотренной для установки.



Зона установки

Предусмотренная зона должна быть соответствующе освещена и должна иметь точкой распределения электрического тока. Место расположения должно быть значительно широким, ровным и сухим. Установка должна происходить в среде с невзрывной атмосферой. В любом случае, должна быть выполнена, учитывая действующие нормы техники безопасности на рабочих местах.


Электрическое подсоединение

▲ ОПАСНОСТЬ - ВНИМАНИЕ: Электрическое соединение к сети питания должно быть выполнено специализированным персоналом.

Убедиться в прекрасной эффективности установки заземления завода. Проверить, чтобы напряжение на линии (Вт) и частота (Гц) соответствовали напряжению и частоте машины (Смотреть табличку идентификации и электросхему). Машина снабжена электрическим кабелем, к которому подсоединить мультиполярный штепсель. Штепсель соединить к выключателю на стене, снабжённому диференциалом.

Трёхфазное соединение

Запустить машину на несколько секунд и проверить, чтобы вращение инструмента было правильным. В случае, если вращение – неправильно, снять напряжение и поменять местами две из трёх фаз в штепселе.



информации по использованию и очистке

Применение терки

- В комбинированных моделях терки-мясорубки перед тем, как использовать терку, снять узлы мясорубки.
- Поднять рычаг терки и поместить продукт в загрузочную горловину терки.
- Опустить рычаг терки и нажать кнопку пуска "I".
- Постепенно нажимать на рычаг до тех пор, пока продукт не закончится.
- Для остановки машины нажать на кнопку остановки "0".
- По завершению переработки поднять рычаг, перезаправить продуктом загрузочную горловину терки, вновь опустить рычаг и нажать на кнопку пуска "I".
- Для остановки машины нажать на кнопку остановки "0".
- По завершению рабочего цикла почистить цилиндр, потерев на нем кусок черствого хлеба или с помощью специальной щетки.

Применение мясорубки

- В комбинированных моделях терки-мясорубки опустить рычаг терки.
- Зафиксировать рукоятку выходной горловины в моделях мод. AB12/TX-LX AB22/TX TR12/SX TR22/SNX.
- Повернуть рычаги вниз в моделях мод. AB12/ATX AB22/AEX TR12/TSX– TR12/CX TR22/TEX TR22/CX.
- Слегка затянуть маховичек, не блокируя его, на выходе мясорубки.
- Запустить машину нажатием на кнопку пуска "I".
- Поместить продукт внутрь загрузочной горловины и надавить на него толкателем, входящим в комплектацию.
- По завершению операции нажать на кнопку остановки "0".
- По завершению рабочего цикла снять узел мясорубки и вымыть его, используя соответствующие моющие средства (не агрессивный), в горячей воде и высушить правильно.


Демонтаж узла мясорубки

Мод. AB12/TX-LX -AB22/TX-TR12/SX-TR22/SNX:

- Вынуть воронку из верхней горловины.
- Повернуть маховичек против часовой стрелки.
- Снять в приведенной последовательности:
- решетку с отверстиями
- нож
- шнек
- Открутить рукоятку выходной горловины, поворачивая ее против часовой стрелки, и снять выходную горловину мясорубки.
- Для обратной установки узла рубки мяса произвести вышеуказанные операции в обратном порядке.


Мод. AB12/ATX - AB22/AEX - TR12/TSX - TR12/CX - TR22/TEX - TR22/CX:

- Вынуть воронку из верхней горловины.
- Повернуть маховичек против часовой стрелки.
- Снять в приведенной последовательности:
- решетку с отверстиями
- нож
- шнек
- Крутить рукоятки фиксации корпуса мясорубки в направлении вверх до приведения их в вертикальное положение. После чего снять корпус мясорубки.
- Для обратной установки узла рубки мяса произвести вышеуказанные операции в обратном порядке.




ИНФОРМАЦИЯ: Перед началом каждого рабочего цикла удостовериться в прочном закреплении съемных частей на машине.

SCHEMA DI MONTAGGIO GRUPPO TRITACARNE UNGER ·UNGER MINCER SET ASSEMBLY DIAGRAM · SCHEMA DE MONTAGE GROUPE HACHE-VIANDE UNGER ·MONTAGEPLAN ZUR UNGER FLEISCHWOLF-GRUPPE · ESQUEMA DE MONTAGEM GRUPO MOEDOR DE CARNE UNGER · ESQUEMA DE MONTAJE GRUPO TRITURADORA DE CARNE UNGER · CXEMA MOHTAЖА УЗЛА МЯСОРУБКИ УНГЕР



SCHEMA ELETTRICO • ELECTRICAL WIRING DIAGRAM • SCHÉMA ÉLECTRIQUE • SCHALTPLAN • ESQUEMA ELECTRICO • ESQUEMA ELÉCTRICO • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



SCHEMA ELETTRICO • ELECTRICAL WIRING DIAGRAM • SCHÉMA ÉLECTRIQUE • SCHALTPLAN • ESQUEMA ELECTRICO • ESQUEMA ELÉCTRICO • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

